

UNIMER 08

univerzálny revízny merací prístroj

Návod na obsluhu

OBSAH

1. Popis prístroja	4
1.1. Použitie	4
1.2. Dôležité upozornenia	5
2. Technické údaje	6
2.1. Technické parametre	6
2.2. Všeobecné technické parametre	9
2.3. Ovládacie a indikačné prvky prístroja	9
3. Práca s prístrojom	11
3.1. Napájanie prístroja	11
3.2. Príprava na meranie	12
3.3. Pripojenie prístroja k meranému predmetu	12
3.4. Podsvietenie displeja	13
3.5. Meranie napäťia	13
3.6. Meranie izolačných odporov	14
3.6.1. Meranie izolačných odporov voliteľným napäťím	16
3.6.2. Test varistorov	17
3.7. Meranie priechodových odporov	17
3.8.1. Meranie impedancie ochrannej slučky a určenie skratového prúdu	19
3.8.2. Meranie vnútorného odporu siete	19
3.9. Meranie impedancie ochrannej slučky za prúdovým chráničom bez jeho vybavenia	20
3.10. Meranie dotykového napäťia na prúdovom chrániči bez jeho vybavenia	21
3.11. Meranie vypínacieho času prúdového chrániča	22
3.12. Meranie vybavovacieho prúdu prúdového chrániča meraný plynulé narastajúcim prúdom	23
3.13. Určenie sledu fáz trojfázovej sústavy	24
3.14. Meranie osvetlenia	26
3.15. Meranie prúdu pomocou klieští A1018	26
3.16. Meranie výkonu pomocou klieští A1018	28
3.17. Dobíjanie Li-lon článkov	29
3.18. Nastavenie limitných hodnôt	30
4. Práca s pamäťou prístroja	31
4.1. Všeobecný popis pamäte prístroja	31
4.2. Prezeranie pamäti	33

4.3. Vlož objekt	34
4.4. Pošli dáta	34
4.5. Nastavenia	34
4.6. Mazanie pamäti	35
5. Údržba prístroja	36
6. Rozsah dodávky	36
7. Servis	36

1. Popis prístroja

1.1. Použitie:

UNIMER 08 je prenosný multifunkčný revízny merací prístroj riadený procesorom, ktorý umožňuje vykonať prakticky všetky merania, ktoré sú nevyhnutné pri revíziach elektrických zariadení podľa STN/ČSN 33 2000, resp. VDE 0413.

Okrem toho je prístroj určený na testovanie a meranie na elektrických inštaláciách so všetkými typmi prúdových chráničov.

Výsledky meraní sú zobrazované na veľkom grafickom displeji s podsvietením, čo umožňuje ľahké a prieľahné čítanie výsledkov a parametrov meraní.

Ovládanie prístroja je veľmi jednoduché a intuitívne, takže ho obsluha zvládne aj po dôkladnom preštudovaní tohto Návodu na obsluhu.

Prístroj umožňuje uloženie nameraných výsledkov do pamäte prístroja a ich následné spracovanie.

Prístroj UNIMER 08 skúša a meria:

- izolačný odpor R_{ISO} prednastaveným meracím napäťim: 100 V, 250 V, 500 V a 1000 V
- izolačný odpor R_{ISO} ▲ plynulé nastaviteľným meracím napäťim v rozsahu: 50 ÷ 1000 V
- elektrickú pevnosť (test varistorov) **VAR** meracím napäťim: 1000 V, DC
- priechodových odporov **R** meracím prúdom min. 200 mA, DC
- impedanciu ochrannej slučky R_L do 20 Ω
- impedanciu ochrannej slučky za prúdovým chráničom **R_S(RCD)** bez vybavenia
- vnútorný odpor siete R_S do 20 Ω
- skratový prúd I_K do 10 kA
- dotykové napätie na prúdovom chrániči U_b bez vybavenia prúdového chrániča
- vypínací čas prúdového chrániča t meraný I_N , $2I_N$ a $5I_N$
- vybavovací prúd prúdového chrániča I_Δ meraný plynulé narastajúcim prúdom $0,49I_N \div 1,49I_N$
- striedavé napätie do 750 V, sínusového priebehu
- jednosmerné napätie do 1000 V
- sled fáz trojfázovej sústavy s napäťim 100 ÷ 500 V
- prúd do 200 A pomocou prúdových klieští A 1018

- výkon (činný, jalový, zdanlivý) do 99,99 kW pomocou klieští A 1018
- pomocou sondy LUX je možné merať osvetlenie až do 35 000 lux

1.2. **Dôležité upozornenia:**

- ❶ Skôr ako začnete prístroj používať preštudujte si, prosím, tento Návod na obsluhu a pri práci s prístrojom sa riadte pokynmi uvedenými v ňom!
 - ❶ Dodržujte všetky všeobecné predpisy týkajúce sa bezpečnej práce na elektrických zariadeniach!
 - ❶ Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok poškodenie prístroja, poprípade aj úraz elektrickým prúdom!
 - ❶ Ak nie je zabezpečená bezpečná prevádzka prístroja je treba prístroj odstaviť a zaistiť ho proti náhodnému použitiu!
 - ❶ Nikdy nepripojujte prístroj k meranému elektrickému predmetu pri stlačenom tlačidle TEST!
 - ❶ Pri prenesení prístroja z chladu do tepla môže dôjsť k orosenie prístroja, preto doporučujeme kratšiu dobu aklimatizácie, aby nedošlo k zničeniu prístroja!
 - ❶ Používajte iba originálne meracie príslušenstvo, v prípade potreby sa obráťte na svojho predajcu!
 - ❶ Nepoužívajte prístroj ak:
 - je prístroj viditeľne poškodený
 - bol prístroj dlhšiu dobu vystavený nepriaznivým poveternostným podmienkam
 - prístroj z nejakého dôvodu nepracuje podľa tohto Návodu
 - ❶ Neotvárajte prístroj, pretože porušíte servisné plomby a strácate tak nárok na bezplatnú záručnú opravu!
- **Záručná doba na merací prístroj UNIMER 08 je 24 mesiacov!**

2. Technické údaje

2.1. Technické parametre:

- Izolačný odpor - R_{ISO}

Meracie napätie (V)	Merací rozsah (MΩ)	Rozlíšiteľnosť (MΩ)	Merací prúd (mA)	Presnosť merania
100 V, ±5%	0,100 ÷ 1000	0,001 √ 0,01 √ 1	≤ 1 mA	±(2,5% MH+8 D)
250 V, ±5%	0,250 ÷ 1000	0,001 √ 0,01 √ 1	≤ 1 mA	±(2,5% MH+8 D)
500 V, ±2,5%	0,500 ÷ 1000	0,001 √ 0,01 √ 1	≤ 1 mA	±(2,5% MH+8 D)
1000 V, ±2,5%	1,00 ÷ 1000	0,01 √ 0,1 √ 1	≤ 1 mA	±(2,5% MH+8 D)

- automatické prepínanie meracích rozsahov: 0,10 ÷ 9,99; 10,0 ÷ 99,9; 100 ÷ 1000 MΩ
- blokovanie merania pri prítomnosti cudzieho napäťia > 25 V na meranom objekte

- Priechodový odpor - R

Merací prúd (mA)	Merací rozsah (Ω)	Rozlíšiteľnosť (Ω)	Meracie napätie (V)	Presnosť merania
≥ 200 mA	0,001 ÷ 1000	0,001 √ 0,01 √ 0,1	≥ 5 V	±(1,5% MH+4D)

- kompenzácia dĺžky meracích prívodov do hodnoty 1Ω
- blokovanie merania pri prítomnosti cudzieho napäťia > 5 V na meranom objekte

- Impedancia ochrannej slučky – R_L

Merací rozsah (Ω)	Rozlíšiteľnosť (Ω)	Vstupné napätie (V)	Presnosť merania*
0,01 ÷ 20,0	0,01 √ 0,1	190 ÷ 260	±(7,5% MH+10D)

- Vnútorný odpor siete – R_S

Merací rozsah (Ω)	Rozlíšiteľnosť (Ω)	Vstupné napätie (V)	Presnosť merania*
0,01 ÷ 20,0	0,01 √ 0,1	190 ÷ 260	±(7,5% MH+10D)

- Vypočítaný skratový prúd - I_k

Merací rozsah (A)	Rozlíšiteľnosť (A)	Vstupné napätie (V)	Presnosť merania
10 ÷ 9999	1 A	190 ÷ 260	±(7,5% MH+10D)

- Impedancia ochrannej slučky bez vybavenia prúdového chrániča - **R_S(RCD)**

Typ chrániča (mA)	Merací prúd (mA)	Merací rozsah (Ω)	Presnosť merania*
10	5	0,1 ÷ 9999	
30	15	0,0 ÷ 3000	
100	50	0,0 ÷ 999,9	±(10% MH+10D)
300	150	0,0 ÷ 300,0	
500	250	0,0 ÷ 200,0	

- Dotykové napätie na prúdovom chrániči – **U_b**

Merací rozsah (V)	Rozlíšiteľnosť (V)	Merací prúd	Presnosť merania*
0,0 ÷ 100,0	0,1 V	0,49I _N	±(5% MH+10D)

- Vypočítaný odpor vypínacej slučky - **R_L** ($R_L = U_b / I_{AN}$)

Typ chrániča (mA)	Merací rozsah (Ω)	Rozlíšiteľnosť (Ω)	Presnosť merania
10	0,1 ÷ 9999	0,1	±(10% MH+10D)
30	0,0 ÷ 3000	0,1	±(10% MH+10D)
100	0,0 ÷ 999,9	0,1	±(10% MH+10D)
300	0,0 ÷ 300,0	0,1	±(5% MH+10D)
500	0,0 ÷ 200,0	0,1	±(5% MH+10D)

- Vypínací čas prúdových chráničov (štandardný typ) - **t**

Merací rozsah (ms)	Rozlíšiteľnosť (ms)	Merací prúd (mA)	Presnosť merania*
0 ÷ 360	1 ms	1 x I _N	
0 ÷ 200	1 ms	2 x I _N	±(1% MH + 2 ms)
0 ÷ 60	1 ms	5 x I _N	

- Vypínací čas prúdových chráničov (selektívny typ) - **t**

Merací rozsah (ms)	Rozlíšiteľnosť (ms)	Merací prúd (mA)	Presnosť merania*
0 ÷ 500	1 ms	1 x I _N	
0 ÷ 300	1 ms	2 x I _N	±(1% MH + 2 ms)
0 ÷ 150	1 ms	5 x I _N	

• Meranie plynulé narastajúcim prúdom - I_A	Merací rozsah (mA)	Rozlíšiteľnosť (mA)	Vstupné napätie (V)	Presnosť merania*
0,49I _N ÷ 1,49I _N		1% z I _N	190 ÷ 260	±(10% MH+10D)

• Meranie jednosmerného napäťia - U	Merací rozsah (V)	Rozlíšiteľnosť (V)	Vyhodnocovanie polarity	Presnosť merania
3,0 ÷ 999,9		0,1	áno	±(2,5% MH + 6D)

• Meranie striedavého napäťia - U	Merací rozsah (V)	Rozlíšiteľnosť (V)	Meranie sínusového priebahu	Presnosť merania
3,0 ÷ 750,0		0,1	áno	±(2,5% MH + 6D)

- veľkosť napäťia pri meraní sledu fáz: 100 ÷ 500 V AC

• Meranie prúdu – I (meranie kliešťami A 1018)	Merací rozsah (A)	Rozlíšiteľnosť (A)	Presnosť merania
0,5 ÷ 200,0		0,1	±(3% MH+4 D)

- meracia metóda: prúdové kliešte 1A/1mA

• Meranie výkonu – P	Merací rozsah (kW, kVA, kVAr)	Rozlíšiteľnosť (kW, kVA, kVAr)	Presnosť merania
0,01 ÷ 99,99		0,01	±(5% MH+4 D)

- princíp:
- napäťový vstup:
- prúdový vstup:
- meranie výkonov:

jedna fáza, prúdové kliešte
3,0 ÷ 500,0 V
0,5 ÷ 200,0 A
kW, kVA, kVAr

* Presnosť merania daných meraní je platná ak:

- na svorke PE sa nevyskytujú žiadne rušivé napäťia
- napätie U_{LN} = 230 V/50 Hz ± 5 V, harmonické skreslenie max. 1%

- * Referenčné podmienky:
 - referenčný rozsah teploty: $5^{\circ}\text{C} \div 35^{\circ}\text{C}$
 - referenčný rozsah vlhkosti: $40 \div 80\% \text{RH}$

- * Pracovné podmienky:
 - pracovný rozsah teploty: $0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$
 - max. relatívna vlhkosť: $95\% \text{RH}$ (bez kondenzovania)


Presnosť uvádzaná v týchto technických podmienkach platí 1 rok za dodržania referenčných podmienok.

Prídavná chyba mimo týchto hraníc je: $\pm(1\% + 1 \text{ Dig})$

2.2. **Všeobecné technické parametre:**


- Hmotnosť prístroja: cca 0,75 kg
- Rozmery: 230 x 170 x 90 mm
- Displej: 128 x 64 bodový grafický s podsvietením
- Trieda ochrany: II (dvojitá izolácia)
- Skúšobné napätie: 4 kV
- Napájanie: Li-lon batéria 7,2V/3,35A zabudovaná v prístroji

2.3. **Ovládacie a indikačné prvky prístroja:**



Pohľad spredu

Pohľad zozadu



Popis:

1. Hlavný vypínač prístroja ON/OFF, ktorý zapína a vypína prístroj. Prístroj sa okrem toho automaticky vypne po cca 5 minútach nečinnosti.
2. 128 x 64 bodový grafický displej s podsvietením.
3. Tlačidlo OK, ktoré slúži na potvrdenie parametrov jednotlivých meraní.
4. Tlačidlo TEST, ktorým sa spúšťajú jednotlivé merania.
5. Konektor na pripojenie prúdových klieští A 1018, sondy LUX a na prenos údajov z pamäte prístroja do PC
6. Poistka 1,6 A T.
7. Zdierka na pripojenie dobíjacieho adaptéra slúžiaceho na dobitie Li-lon napájajacích akumulátorov.

Jednotlivé tlačidlá ovládacej klávesnice znamenajú:

- RCD** - meranie prúdových chráničov.
- R_L** - meranie impedancie ochrannej slučky a vnútorného odporu siete.
- U** - meranie napäťia AC aj DC, meranie frekvencie siete a sledu fáz

R - ohmické merania – priechodový odpor

R_{ISO} - meranie izolačných odporov.

MEM - tlačidlo pre vstup do pamäťového režimu. V bunkách pamäti listujeme kurzormi ▲ a ▼.

 - tlačidlo slúžiace na zapnutie podsvietenia displeja.

 - tlačidla slúžiace na navoľovanie jednotlivých parametrov meraní, listovanie v pamäti a pod.

3. Práca s prístrojom

3.1. Napájanie prístroja:

Prístroj UNIMER 08 je napájaný pomocou Li-lon batérie 7,2V/3,35A umiestnenej v prístroji.

Stav batérii, ktoré sú umiestnené v prístroji indikuje symbol v pravom dolnom rohu displeja.

 **Na dobíjanie napájacích batérii Li-lon používajte len dobíjací adaptér ZS 12 dodávaný s prístrojom UNIMER 08.**

3.2. Príprava na meranie:

Prístroj sa zapína tlačidlom ON/OFF (1).

Vypína sa opäťovným stlačením tlačidla ON/OFF (1) alebo sa prístroj automaticky vypne po cca 5 minútach nečinnosti od posledného merania.

Po zapnutí sa rozsvieti displej prístroja (2) a na displeji sa zobrazí úvodné menu s dátumom, časom a verziou prístroja.

Výber akéhokoľvek meracieho režimu sa uskutočňuje stlačením tlačidla príslušného meracieho režimu na ovládacej klávesnici.

S prístrojom je možné merať pomocou meracieho prívodu pre dvojpólové resp. trojpólové merania v zásuvke.

Potrebný merací prívod sa pripája k meraciemu prístroju pomocou meracieho konektora, ktorý je umiestnený v hornej časti prístroja UNIMER 08.

3.3. Pripojenie prístroja k meranému predmetu:

Merací prístroj UNIMER 08 sa pripája k meranému elektrickému predmetu podľa potreby pomocou meracieho prívodu pre dvojpólové resp. trojpólové merania. Meranie zemných odporov sa uskutočňuje pomocou sond.

Merací prívod pre dvojpólové merania je ukončený dvomi meracími hrotmi červenej a čiernej farby, pomocou ktorých sa pripájame k meranému el. predmetu.

Merací prívod pre trojpólové merania je ukončený meracou zástrčkou, ktorá slúži na meranie v zásuvkách elektrických inštalácií.

Vo všeobecnosti možno povedať, že merací prívod pre dvojpólové merania sa používa na:


- meranie izolačných odporov
- meranie priechodových odporov
- meranie AC aj DC napäti a sledu fáz
- meranie na prúdových chráničoch v inštaláciách, kde je alebo nie je zásuvka
- meranie impedancie ochrannej slučky v inštaláciách, kde je alebo nie je zásuvka

Merací prívod pre trojpólové merania sa používa na merania impedancie ochrannej slučky vnútorného odporu siete a prúdových chráničov v zásuvkách elektrických inštalácií s pracovným napäťom $190 \div 260$ V, kde je fázový vodič na ľavej strane, inač použijeme dvojpólový prívod.

Pripojenie meracieho prístroja UNIMER 08 k meranému elektrickému predmetu pomocou prívodov pre dvojpólové a trojpólové meranie zobrazujú nasledujúce dva obrázky.



Obr. 1: Meranie impedancie pomocou prívodu pre dvojpólové meranie



3.4. Podsvietenie displeja:

Po krátkom stlačení tlačidla ☀ sa displej rozsvieti na cca 20 sekúnd.

⚠ Treba mať na zreteli, že pri podsvietení displeja odoberá samotný displej z batérii cca 150 mA, čo má veľký vplyv na životnosť batérii.

3.5. Meranie napäťia:

V režime meranie napäťia umožňuje prístroj UNIMER 08 merať jednosmerné napätie do 1000 V a striedavé napätie do 750 V.


Vyhodnotenie typu napäťia AC resp. DC je automatické.

V prípade jednosmerného napäťia umožňuje prístroj určiť aj jeho polaritu.

➤ Stlačte tlačidlo U na ovládacej klávesnici prístroja!

Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie napätií a sledu fáz. Prepínanie medzi týmito režimami sa uskutočňuje pomocou tlačidiel ▲ a ▼.

- Navolíme si meranie napäťí - U
- Do meracieho konektora na prednej strane UNIMER 08 pripojte merací prívod pre dvojpólové merania!
- Meracie hroty meracieho prívodu pripojte k meranému elektrickému predmetu! Na displeji prístroja (2) sa okamžite zobrazí nameraná hodnota napäťia:



- Ak je merané napätie striedavé zobrazí sa za symbolom V značka AC a v dolnom riadku sa zobrazí frekvencia meraného napäťia.
- Ak je merané napätie jednosmerné s kladným pólom na červenom meracom hrote zobrazí sa pred nameranou hodnotou znamienko + a za symbolom V sa zobrazí značka DC.
- Ak je merané napätie jednosmerné so záporným pólom na červenom meracom hrote zobrazí sa pred nameranou hodnotou znamienko - a za symbolom V sa zobrazí značka DC.



Pri meraní napäťí nie je potrebné stláčať meracie tlačidlo TEST (4), ktoré je v tomto režime nefunkčné!


3.6. Meranie izolačných odporov:

Prístroj UNIMER 08 umožňuje merať izolačný odpor pri prednastavených voliteľných meracích napätiach: 100, 250, 500 resp. 1000 V.

Okrem toho je možné navoliť si ľubovoľné meranie napäťia z rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Merací prúd je ≤ 1 mA, čo nie je nebezpečné pre ľudský organizmus. Počas merania sa však nedotýkajte meracích hrotov, aby nedošlo k úrazu vplyvom úľaku.

- K meraciemu prístroju pripojte meracie prívody pre dvojpólové meranie!
 - Stlačte tlačidlo R_{ISO} na ovládacej klávesnici prístroja!
- Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie izolačných odporov:




Po zapnutí prístroje je prednastavená hodnota meracieho napäťia 1000 V DC.

Zmenu meracieho napäťia uskutočníme tlačidlami ▲ a ▼. Stláčaním týchto tlačidiel meníme meracie napätie: 500 V → 250 V → 100 V → ▲ V → VAR → 1000 V, kde jednotlivé symboly znamenajú:

- 500 V - meranie izolačných odporov meracím napäťom 500 V DC
- 250 V - meranie izolačných odporov meracím napäťom 250 V DC
- 100 V - meranie izolačných odporov meracím napäťom 100 V DC
- ▲ V - meranie izolácie voliteľným napäťom z rozsahu 50 ÷ 1000 V
- VAR - test varistorov (meranie prierazného napäťia) napäťom 1000 V

- Hroty meracieho prívodu pripojíme k meranému el. predmetu!
 - Stlačíme štartovacie tlačidlo TEST!
- Prístroj automaticky zmeria cudzie napätie na meranom objekte.
Ak je toto napätie nižšie ako 25V rozbehne sa vn zdruj.

Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota izolačného odporu.



- Meranie ukončíme opäťovným stlačením tlačidla TEST (4)!
- Ak je na meranom el. objekte cudzie napätie vyššie ako 25 V prístroj zablokuje ďalšie meranie a na displeji sa zobrazí: **U > 25 V**. Cudzie napätie je treba odstrániť a meranie opakovat'.

⚠ UPOZORNENIE!


- o Nepripojujte hroty meracieho prívodu k meranému el. predmetu pri stlačenom startovacom tlačidle TEST (4)!
- o Neodpojujte hroty meracieho prívodu od meraného predmetu počas merania!
- o Meranie uskutočňujte len do tej doby pokiaľ sa údaj na displeji neustáli. Týmto spôsobom sa šetria batérie prístroja, ktoré sú počas merania izolačných odporov veľmi zaťažované!

3.6.1. Meranie izolačných odporov voliteľným napäťom 50 ÷ 1000 V DC:

- V základnom menu pre meranie izolačných odporov nastavte režim **▲ V** a stlačte tlačidlo OK.

Na displeji sa zobrazí menu pre meranie izolačných odporov voliteľným meracím napäťom z rozsahu 50 ÷ 1000 V DC.

Meracie napätie je možné nastaviť s krokom 10 V.



- Tlačidlami **▲** a **▼** nastavte požadované výstupné napätie (Out) a potvrdťte ho stlačením OK.

Poznámka:

Krátkym stlačením tlačidiel **▲** a **▼** sa mení výstupné napätie po desiatkach Volt.


Dlhodobým stlačením tlačidiel **▲** a **▼** sa mení výstupné napätie po stovkách Volt.

Ďalší postup merania izolačných odporov je podobný ako pri meraní prednastaveným meracím napäťom.

3.6.2. Test varistorov (meranie prierazného napäťia):

- V základnom menu pre meranie izolačných odporov nastavte režim **VAR** a stlačte tlačidlo OK.

Na displeji sa zobrazí menu pre test varistorov.



- Hroty meracieho prívodu pripojíme k meranému el. predmetu!

- Stlačíme štartovacie tlačidlo TEST!

V tomto režime prístroj priviedie na meraný objekt napätie, ktoré sa zvyšuje po dobu cca 10 sekúnd od nuly až po 1000 V.

Meranie sa ukončí automaticky po 10 sekundách!


- Ak nenastane prieraz zobrazí sa po ukončení merania na displeji nastavená hodnota skúšobného napäťia.
- Ak nastane prieraz zobrazí sa na displeji napätie, pri ktorom nastal prieraz.

3.7. Meranie priechodových odporov:

Prístroj UNIMER 08 umožňuje merat' priechodové odpory prúdom min. 200 mA, s tým, že je možné odkalibrovať dĺžku použitých meracích prívodov.

- Stlačte tlačidlo R na ovládacej klávesnici prístroja.

Na displeji prístroja sa zobrazí menu pre meranie priechodových odporov:




- K meraciemu prístroju pripojte meracie prívody pre dvojpólové meranie!
- Hroty meracieho prívodu pripojíme k meranému el. predmetu a stlačte štartovacie tlačidlo TEST (4)!

Prístroj automaticky zmeria cudzie napäťie na meranom objekte.
Ak je toto napäťie nižšie ako 5V rozbehne sa meranie.

Prebehne meranie s kladným pólom na červenom meracom prívode, potom sa zdroj prepôluje a automaticky prebehne meranie so záporným pólom na červenom meracom prívode.

Na displeji sa zobrazí horšia z obidvoch hodnôt.



- Ak je na meranom el. objekte cudzie napäťie vyššie ako 5 V prístroj zablokuje ďalšie meranie a na displeji sa zobrazí: $U > 5 \text{ V}$. Štartovacie tlačidlo je blokované. Cudzie napäťie je treba odstrániť a meranie opakovať.

Kalibrácia dĺžky meracích prívodov:

V prípade, že používate dlhšie meracie prívody je potrebné uskutočniť kalibráciu dĺžky meracích prívodov.

- Dlhšie podržte stlačené tlačidlo R!

Na displeji sa zobrazí: **KALIBRÁCIA PRÍVODOV**

- Meracie prívody skratujte a stlačte tlačidlo TEST!

Ak prebehla kalibrácia prívodov úspešne na displeji sa zobrazí: **KALIBRÁCIA OK.**

Kalibrovať možno dĺžku meracích prívodov do hodnoty max. 1Ω .

UPOZORNENIE!

- o Nepripojujte hroty meracieho prívodu k meranému el. predmetu pri stlačenom štartovacom tlačidle TEST (4)!
- o Neodpojujte hroty meracieho prívodu od meraného predmetu počas merania!


3.8.1 Meranie impedancie ochrannej slučky a určenie skratového prúdu:

Prístroj UNIMER 08 je určený na meranie impedancii ochrannej slučky v elektrických inštaláciách s fázovým napäťom $190 \div 260$ V.

Podľa potreby môžeme použiť merací prívod pre dvojpólové resp. trojpólové meranie v zásuvke.

- Stlačte tlačidlo R_L na ovládacej klávesnici prístroja

Na displeji prístroja sa zobrazí základné menu pre meranie impedancie slučky:



- Merací prívod pre dvojpólové resp. trojpólové meranie pripojíme k meranému elektrickému predmetu!

Pri pripojovaní meracích hrotov k meranému elektrickému predmetu nesmie byť stlačené štartovacie tlačidlo TEST (4)!

- Stlačte štartovacie tlačidlo TEST (4).

Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota impedancie ochrannej slučky a hodnota skratového prúdu.

3.8.2. Meranie vnútorného odporu siete

Pomocou prístroja Unimer 08 je možné merať vnútorný odpor siete v elektrických inštaláciách s napäťom $190 \div 260$ V s použitím meracích prívodov pre trojpólové meranie v zásuvke.

- Stlačte tlačidlo R_L na ovládacej klávesnici prístroja
- Stlačte tlačidlo ▲ na displeji symbol R_L sa zmení na R_S

R_S

$$\mathbf{R} = \dots \Omega$$
$$I_K = \dots A$$

- Merací prívod pre trojpólové meranie pripojte do zásuvky a stlačte tlačidlo TEST (4)
- Prebehne meranie vnútorného odporu siete medzi vodičom L a N a na displeji sa zobrazí nameraná hodnota R v Ω .


Pri pripojovaní meracieho prívodu k inštalácii nesmie byť stlačené štartovacie tlačidlo TEST (4)!

3.9. Meranie impedancie ochrannej slučky za prúdovým chráničom bez jeho vybavenia:

Prístroj UNIMER 08 umožňuje merať impedanciu ochrannej slučky v obvode s prúdovými chráničmi bez ich vybavenia.

- V základnom menu pre meranie impedancie si tlačidlami \blacktriangle a \blacktriangledown navoľte režim **$R_S (RCD)$** a potvrd'te ho stlačením OK.

Na displeji prístroja sa zobrazí základné menu pre meranie impedancie v obvode s prúdovými chráničmi:



- Tlačidlami \blacktriangle a \blacktriangledown si navolíme typ prúdového chrániča, ktorý máme v obvode a potvrdíme ho OK.
- Tlačidlami \blacktriangle a \blacktriangledown si navolíme polaritu testovacieho prúdu a potvrdíme ho tlačidlom OK.

- - začiatok merania na kladnú polovlnu
- - začiatok merania na zápornú polovlnu

➤ Meracie prívody pripojíme k meranému elektrickému predmetu!

Pri pripojovaní meracích hrotov k meranému elektrickému predmetu nesmie byť stlačené štartovacie tlačidlo TEST (4)!

➤ Stlačíme tlačidlo TEST (4)!

Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota impedancie ochrannej slučky a hodnota skratového prúdu.

Podľa typu nastaveného prúdového chrániča bude merací prúd pri meraní impedancie:

Prúd. chránič	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA
Merací prúd	5 mA	15 mA	50 mA	150 mA	250 mA

3.10. Meranie dotykového napäťia na prúdovom chrániči (bez vybavenia):

Prístroj UNIMER 08 umožňuje meranie na prúdových chráničoch s použitím meracieho prívodu pre dvojpólové alebo trojpólové meranie.

Pri meraní dotykového napäťia U_b na prúdovom chrániči bez jeho vybavenia má merací prúd hodnotu $0,49 \times I_N$ (menovitý vybavovací prúd chrániča), takže nemôže dôjsť k vybaveniu chrániča.

Toto meranie zároveň slúži ako skúška nevybavenia prúdového chrániča.

Unikajúci prúd tečúci svorkou PE spôsobuje úbytok napäťia na zemnom odpore nazývaný dotykové napätie – U_b .


Toto dotykové napätie je merané bez vybavenia prúdového chrániča.

R_L je odpor vypínacej slučky a vypočíta sa ako:

$$R_L = U_B / I_{\Delta N}$$

➤ Stlačíme tlačidlo RCD na ovládacej klávesnici prístroja.

Na displeji prístroja sa zobrazí základné menu pre meranie prúdových chráničov:



- Tlačidlami ▲ a ▼ a potvrdzovaním pomocou OK si postupne vyberieme:
 - Menovitý vybavovací prúd prúdového chrániča (10 mA 500 mA)
 - Typ prúdového chrániča (G resp. S)
 - Počiatočnú polaritu testovacieho prúdu (na kladnú polovlnu, zápornú polovlnu, iba kladnú polovlnu, iba zápornú polovlnu)
- Merací prívod pre dvojpólové resp. trojpólové meranie pripojíme k meranému elektrickému predmetu!

Pri pripojovaní meracích hrotov k meranému elektrickému predmetu nesmie byť stlačené štartovacie tlačidlo TEST (4)!

- Stlačíme štartovacie tlačidlo TEST (4)!

Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota dotykového napäťa U_b a hodnota odporu vypínacej slučky R_L

3.11. Meranie vypínacieho času prúdového chrániča:


Prúdový chránič musí vypnúť počas určeného časového intervalu od vzniku poruchy spotrebiča. Tento časový interval sa nazýva vypínací čas prúdového chrániča – t .

- Stlačíme tlačidlo RCD na ovládacom panely prístroja!

Na displeji prístroja sa zobrazí základné menu pre meranie prúdových chráničov.

- Tlačidlami ▲ a ▼ si navolíme RCD t a potvrdíme tlačidlom OK!

Na displeji sa zobrazí menu pre meranie vypínacieho času prúdového chrániča:



- Tlačidlami \blacktriangle a \blacktriangledown a potvrdzovaním pomocou OK si postupne vyberieme:
 - Menovitý vybavovací prúd prúdového chrániča (10 mA 500 mA)
 - Veľkosť menovitého meracieho prúdu ($1xI_N$, $2xI_N$, $5xI_N$)
 - Typ prúdového chrániča (G resp. S)
 - Začiatok merania (na kladnú polovlnu, zápornú polovlnu, iba kladnú polovlnu, iba zápornú polovlnu)

Ked'že selektívny typ prúdového chrániča (oneskorené vypnutie) pracuje na princípe integrácie poruchového prúdu, je nutné umožniť mu zotavenie pred meraním času vypnutia, inak nebude meranie presné. To je príčina zavedenia 30 sekundovej prestávky pred meraním vypínacieho času selektívneho prúdového chrániča.

Tento čas sa zobrazuje na displeji od hodnoty 30 po 0.

- Merací prívod pre dvojpólové resp. trojpólové meranie pripojíme k meranému elektrickému predmetu!

Pri pripojovaní meracích hrotov k meranému elektrickému predmetu nesmie byť stlačené štartovacie tlačidlo TEST (4)!

- Stlačíme štartovacie tlačidlo TEST (4)!

Prístroj najprv pomeria dotykové napätie U_b , potom vygeneruje prúdový impulz a sleduje dobu, za ktorú prúdový chránič zaúčinkuje.

U selektívneho prúdového chrániča je čas od začiatku merania po výsledok 30 sek.


Na displeji sa potom zobrazí vypínací čas prúdového chrániča t a dotykové napätie.

3.12. Meranie vybavovacieho prúdu prúdového chrániča plynulé narastajúcim prúdom:

Veľkosť rozdielového prúdu $I_{\Delta N}$ rastie pri tomto meraní od hodnoty $0,49I_{\Delta N}$ do hodnoty $1,49I_{\Delta N}$.

➤ Stlačíme tlačidlo RCD na ovládacom panely prístroja!
Na displeji prístroja sa zobrazí základné menu pre meranie prúdových chráničov.

➤ Tlačidlami \blacktriangle a \blacktriangledown si navolíme RCD I_Δ a potvrdíme tlačidlom OK!
Na displeji sa zobrazí menu pre meranie vybavovacieho prúdu prúdového chrániča:



- Tlačidlami \blacktriangle a \blacktriangledown a potvrdzovaním pomocou OK si postupne vyberieme:
 - Menovitý vybavovací prúd prúdového chrániča (10 mA 500 mA)
 - Typ prúdového chrániča (G resp. S)
 - Začiatok merania (na kladnú polovlnu, zápornú polovlnu, iba kladné polovlny, iba záporné polovlny)
- Merací prívod pre dvojpólové resp. trojpólové meranie pripojíme k meranému elektrickému predmetu!

Pri pripojovaní meracích hrotov k meranému elektrickému predmetu nesmie byť stlačené štartovacie tlačidlo TEST (4)!

➤ Stlačíme štartovacie tlačidlo TEST (4)!
Prístroj najprv zmeria dotykové napätie a potom vygeneruje plynulé narastajúci prúd od hodnoty $0,49I_{\Delta N}$ do hodnoty $1,49I_{\Delta N}$.
Na displeji sa potom zobrazí hodnota prúdu, pri ktorom prúdový chránič zaúčinkoval a dotykové napätie.

3. 13. Určenie sledu fáz trojfázovej sústavy:

V režime meranie napäťia umožňuje prístroj UNIMER 08 určiť sled fáz trojfázovej sústavy.

➤ Stlačte tlačidlo U na ovládacej klávesnici prístroja!
Na displeji sa zobrazí základné menu pre meranie napäťí a sledu fáz. Prepínanie medzi týmito režimami sa uskutočňuje pomocou tlačidiel \blacktriangle a \blacktriangledown .

➤ Navolíme si meranie SLEDU FÁZ - SF


- Merací prívod pre dvojpólové meranie pripojte k prístroju UNIMER 08.
- Červený merací prívod pripojte na strednú svorku trojfázovej sústavy
- Čierny merací prívod pripojte na svorku vľavo.



Obr. 4: Určenie sledu fáz trojfázovej sústavy

- Palcom sa dotknite vodivého pinu, ktorý je súčasťou štartovacieho tlačidla TEST.

Na displeji sa zobrazí či fáza pripojená na čierny vodič je predchádzajúca L1 alebo nasledujúca L3 voči vzťažnej fáze L2 na červenom vodiči.



Pre kontrolu preložte čierny merací prívod na svorku vpravo trojfázovej sústavy. Musí sa rozsvietiť L3.

UPOZORNENIE:

- Prístroj UNIMER 08 slúži na určenie sledu fáz trojfázovej sústavy s menovitým napäťím $100 \div 500$ V

3.14. Meranie osvetlenia:

Prístroj UNIMER 08 umožňuje merat' osvetlenie pomocou sondy LUX, ktorá nie je štandardnou výbavou prístroja a je potrebné doobjednať ju z voliteľného príslušenstva.

Po pripojení sondy do konektora (5) na zadnej strane sa prístroj automaticky prepne do režimu merania osvetlenia – Luxmeter.

Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota osvetlenia v lux.

3. 15. Meranie prúdu pomocou prúdových klieští A 1018:

Prístroj Unimer 09 umožňuje merat' prúd pomocou predošlých kliešťov A 1018, ktoré nie sú štandardnou výbavou , a je potrebné doobjednať ich z voliteľného príslušenstva.

Pripojte prúdové kliešte A1018 k prístroju UNIMER 09 prostredníctvom konektora PC/LUX na zadnej časti prístroja.


Po pripojení klieští sa prístroj automaticky prepne do režimu merania prúdu a výkonu.

Prepínanie medzi týmito režimami sa uskutočňuje pomocou tlačidiel ▲ a ▼.

PRÚD


➤ Navolíme si meranie prúdov - I

- Kliešte A1018 pripojte k meranému obvodu podľa Obr. 5.



Obr. 5: Meranie prúdu vo fáze

Ihned po pripojení meracích klieští prebieha meranie prúdu. Výsledok sa zobrazuje na displeji.



UPOZORNENIE:

- Výstup z režimu merania prúdu je možný z bezpečnostných dôvodov až po odpojení meracích klieští A 1018 od prístroja
- rozsah merania prúdu: 0,5 ÷ 200 A

3. 16. Meranie výkonu pomocou prúdových kliešťí A 1018:

Pripojte prúdové kliešte A1018 k prístroju UNIMER 09 prostredníctvom konektora LUX na zadnej časti prístroja.

Po pripojení kliešťí sa prístroj automaticky prepne do režimu merania prúdu a výkonu.

Prepínanie medzi týmito režimami sa uskutočňuje pomocou tlačidiel ▲ a ▼.

- Navolíme si meranie výkonu - P
- Kliešte A1018 a merací prívod pre dvojpólové meranie pripojte k meranému obvodu podľa Obr. 5. Dbajte pritom na správne zapojenie meracích kliešťí a dvojpólového meracieho prívodu!

Pri meraní sa uistite sa či sú meracie kliešte A 1018 a dvojpólový merací prívod zapojené so správnou polaritou podľa Obr. 6 , inak bude výsledok merania nulový.

Meracie kliešte sa pripájajú vždy na fázový vodič v smere šípky t.z. od zdroja k spotrebiču.



Obr. 6: Meranie príkonu

Ihneď po pripojení meracích klieští a dvojpólového meracieho prívodu prebieha meranie výkonu. Výsledok sa zobrazuje na displeji.

Okrem činného výkonu sa na displeji zobrazuje aj účinník, a jalový a zdanlivý výkon.

PRÚD	VÝKON
0,50 kW	
0,60 kVA	
0,25 kVAr	
0,98 PF	

UPOZORNENIE:

- Výstup z režimu merania výkonu je možný z bezpečnostných dôvodov až po odpojení meracích klieští A 1018 od prístroja
- uistite sa či sú meracie kliešte A 1018 a dvojpólový merací prívod zapojené so správnou polaritou, inak bude výsledok merania nulový
- rozsah vstupného napäťia: 3 V ÷ 500 V
- rozsah vstupného prúdu: 0,5 ÷ 200 A

3.17. Dobíjanie Li-lon článkov:

Ak je hodnota napäťia Li-lon batérie tak nízka, že prístroj nedokáže zaručiť presnosť meraní podľa technických parametrov prístroj sa zablokuje a na displeji sa zobrazí **NABI BATÉRIU**.

V tomto prípade je potrebné čo najskôr batériu dobiť!

- Vypnite prístroj UNIMER 08!
- Odpojte od prístroja všetky meracie prívody!
- Do konektora (7) pre dobíjanie článkov pripojte dobíjací adaptér!
- Dobíjací adaptér zapojte do zásuvky 230 V, 50 Hz!



Používajte výlučne dobíjací adaptér dodávaný s prístrojom UNIMER 08.

3.18 Nastavenie limitných hodnôt:

Prístroj UNIMER 08 umožňuje nastavenie limitných hodnôt, ktoré sú potom porovnávané s nameranými hodnotami a vyhodnocované priamo na displeji pri výsledku merania (OK resp. ERR).

Prístroj umožňuje nastavenie limitných hodnôt v týchto režimoch:

- Meranie izolačných odporov
- Meranie priechodových odporov

Aktivácia režimu limita:

Limita môže byť aktívna (LIM: A) alebo neaktívna (LIM: N).

- Ak je limita neaktívna namerané výsledky sa neporovnávajú s nastavenou limitou.
- Ak je limita aktívna namerané výsledky sa porovnávajú s nastavenou limitnou hodnotou.

- Tlačidlami ▲ a ▼ a potvrdzovaním pomocou OK sa dostaneme do okienka LIM.
- Tlačidlami ▲ a ▼ si navolíme LIM: A a potvrdíme OK.

Od tohto okamihu bude limitný režim aktívny a výsledky meraní sa budú porovnávať s nastavenou limitnou hodnotou.

- Ak je nameraný výsledok dobrý zobrazí sa za výsledkom merania :OK
- Ak je nameraný výsledok zlý zobrazí sa za výsledkom merania: ERR.

Nastavenie limitnej hodnoty:

Nastavenie novej limitnej hodnoty je možné v aktívnom limitnom režime:


- Tlačidlami ▲ a ▼ si navolíme požadovanú limitnú hodnotu, ktorú potvrdíme stlačením OK.

4. Práca s pamäťou prístroja

4.1. Všeobecný popis pamäte prístroja UNIMER 08:

Prístroj UNIMER 08 umožňuje uchovať namerané hodnoty v pamäti prístroja, akúkoľvek nameranú hodnotu zobrazí na displeji prístroja, mazať celý obsah pamäti resp. jeho určitú časť.

Pamäť prístroja je rozčlenená na 20 objektov, každý objekt má 10 blokov a každý blok 10 samostatných meraní.



Do pamäte prístroja je teda možné uložiť až 2000 rôznych meraní.

Objekt merania predstavuje objekt vykonávanej odbornej prehliadky a skúšky.

Blok predstavuje samostatnú skupinu meraní v rámci objektu.


Každý blok pozostáva z 10 samostatných meraní.

Ak je predmetom odbornej prehliadky a skúšky napríklad budova výrobného podniku, potom jednotlivé bloky predstavujú miestnosti danej budovy, v ktorých je možné uskutočniť po 10 samostatných meraní.

Každý objekt je definovaný max. 4 miestnym číslom, a dátumom a časom vzniku.

Každý blok v rámci objektu je definovaný číslo 0 ÷ 9.

Pri vytvorení prvého objektu v pamäti sa tento zobrazí v ľavom dolnom rohu základného menu jednotlivých meraní:




V praxi to znamená, že pri ukladaní jednotlivých meraní do pamäte prístroja je potrebné predmom pomocou tlačidiel **▲**, **▼** a **OK** navoliť číslo objektu a číslo bloku v rámci daného objektu, kde sa budú vykonané merania ukladať!

Pri práci s pamäťou prístroja sa používajú tlačidlá:

- | | |
|------|---|
| MEM | - slúži na zápis do pamäte a vstup do pamäťového režimu |
| ▲ | - slúži na prehľadávanie buniek pamäte |
| ▼ | - slúži na prehľadávanie buniek pamäte |
| OK | - slúži na potvrdenie navoleného režimu |
| TEST | - v pamäťovom režime slúži na východ z daného menu ak nie je okienko NAVRAT |

Krátkym stlačením tlačidla **MEM** ukladáme výsledky jednotlivých meraní do pamäti. Ak tlačidlo **MEM** podržíme stlačené cca 2 sekundy dostaneme sa do pamäťového režimu MEM.



Výstup z pamäťového režimu sa uskutočňuje navolením akéhokoľvek meracieho režimu.

- režim **Prezeraj pamäť** slúži na prezeranie výsledkov jednotlivých meraní, ktoré sú uložené v pamäti prístroja. Pamäť prístroja sa skladá z buniek, ktoré reprezentujú jednotlivé uložené objekty. Do pamäte sa objekty ukladajú vo forme max. 4 miestnych čísel. Jeden objekt predstavuje 10 blokov, každý blok 10 samostatných meraní.
- režim **Vlož objekt** slúži na uloženie do pamäti nového objektu. Zadáva sa maximálne 4 miestne číslo, ktoré je možné zadať z klávesnice prístroja, alebo prostredníctvom snímača čiarkového kódu.
- režim **Pošli dátá** slúži na presunutie nameraných výsledkov z pamäte prístroja do počítača, kde je možné pomocou programového vybavenia ELSOFT 1.1 vytvoriť meracie protokoly, archivovať ich resp. tlačiť.
- režim **Nastavenia** slúži na nastavenie aktuálneho dátumu, času a jazyka komunikácie

4.2. Prezeraj pamäť

V pamäťovom režime sa kurzormi ▲ a ▼ dostaneme na **Prezeraj pamäť** a stlačíme OK.

Na displeji sa zobrazí pamäť uložených objektov.

Dátum	Čas
OBJEKT	1111
OBJEKT	2222
OBJEKT	3333
OBJEKT	4444
OBJEKT	5555

Kurzormi ▲ a ▼ si navolíme požadovaný objekt a stlačíme OK.

Na displeji sa zobrazia bloky meraní daného objektu.

OBJEKT 1111	
BLOK	0 / 5
BLOK	1 / 2
BLOK	2 / 8
BLOK	3 / 0
BLOK	4 / 4


Kurzormi ▲ a ▼ si navolíme požadovaný blok a stlačíme OK.

Na displeji sa zobrazia jednotlivé merania v danom bloku.

OBJEKT: 1111 BLOK: 0	
1:	R = 0,015 Ω
2:	Riso = 55,60 MΩ
3:	U = 15,8 V
4:	Rs = 0,58 Ω

Kurzormi ▲ a ▼ si navolíme požadované meranie a stlačíme OK.

Na displeji sa zobrazí podrobný popis daného merania



Spätný výstup z tohto režimu sa uskutočňuje pomocou tlačidla TEST.

4.3. Vlož objekt

V pamäťovom režime sa kurzormi ▲ a ▼ dostaneme na **Vlož objekt** a stlačíme OK.
Na displeji sa zobrazí výber spôsobu zadania nového objektu do pamäte.

Nový objekt je možné vložiť z:

- klávesnice
- skenera

Tlačidla prístroja majú v tomto režime numerickú funkciu a je možné pomocou nich zadať do pamäte prístroja číslo nového objektu.

Pri zadávaní z klávesnice je potrebné zadať max. 4 miestne číslo. Zadané číslo potvrdíme OK.

Číslo nového objektu je možné do pamäte prístroja zadať aj pomocou snímača čiarkového kódu.

Pri pripojovaní snímača čiarkového kódu ku prístroju je potrebné prístroj vypnúť!

4.4. Pošli data

V pamäťovom režime sa kurzormi ▲ a ▼ dostaneme na **Pošli dátá** a stlačíme OK.
Namerané výsledky, ktoré sú uložené v pamäti prístroja sa presunú do pamäte počítača.

4.5. Nastavenia

V pamäťovom režime sa kurzormi ▲ a ▼ dostaneme na **Nastavenia** a stlačíme OK.
Na displeji sa zobrazí menu pre nastavenie aktuálneho dátumu, času a jazyka.

Dátum
Čas
Jazyk
Návrat

Kurzormi ▲ a ▼ si navolíme nastavenie dátumu, času alebo jazyku komunikácie s prístrojom a potvrdíme **OK**.

Na displeji sa zobrazí menu pre nastavenie dátumu, času alebo jazyka komunikácie.

Kurzormi ▲ a ▼ si navolíme požadované poličko a stlačíme **OK**.

Klávesnicami, ktoré majú v tomto režime numerickú funkciu zapíšeme aktuálny dátum alebo čas.

Novonastavený dátum alebo čas potvrdíme tlačidlom **OK**.

4.6. Mazanie pamäti

V režime **Prezeraj pamäť** si kurzormi ▲ a ▼ nastavíme požadovaný objekt a stlačíme MEM.

Na displeji sa zobrazí:

Číslo objektu

Vymaž pamäť —

Vymaž objekt —

Návrat

Režim **Vymaž pamäť** slúži na vymazanie celej pamäti.

Režim **Vymaž objekt** slúži na vymazanie jedného objektu.

Kurzormi ▲ a ▼ si navolíme požadované vymazanie a stlačíme OK. Podľa navolenia prebehne vymazanie buď celej alebo konkrétneho objektu.

5. Údržba prístroja

Prístroj UNIMER 08 si pri odbornom používaní podľa tohto Návodu nevyžaduje takmer žiadnu mimoriadnu a nákladnú údržbu.

Na bežnú údržbu a očistu prístroja používajte vlhkú handričku. Prístroj znova používajte až po jeho úplnom uschnutí.

Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky!

Zabráňte vniknutiu čistiaceho roztoku do vnútra prístroja!

UPOZORNENIE: Pred uvedením prístroja do chodu, údržbou prístroja resp. akoukoľvek servisnou pracou musí byť prístroj odpojený od meracích predmetov, resp. akýchkoľvek vonkajších zdrojov napäťia!

6. Rozsah dodávky

Prístroj UNIMER 08 sa dodáva v prenosnej brašni spolu s bohatým príslušenstvom meracích prívodov.

Kompletnú dodávku tvorí:

- prístroj UNIMER 08
- prenosná brašna
- merací prívod pre dvojpólové merania - 1 ks
- merací prívod pre trojpólové merania - 1 ks
- násuvna krokosvorka - 1 ks
- LI-lon batéria + dobíjací adaptér ZS 12
- záručný list
- list prvotnej kalibrácie
- návod na obsluhu

Voliteľné príslušenstvo:

- prúdové kliešte na meranie prúdu a výkonov - A 1018
- sonda na meranie osvetlenia - LUX
- programové vybavenie - ELSOFT 1.1

7. Servis

Servis prístroja UNIMER 08 zaistňuje:

ELECTRON s.r.o.

Jelšová 24

080 05 Prešov

Slovenská republika

Tel. + fax.: 051 /772 30 79